



STATUS DO LAUDO

NÚMERO DO LAUDO	Agendamento DEKRA	PARECER TÉCNICO	DATA CADASTRO	DATA REALIZAÇÃO	ÚLTIMA LIBERAÇÃO
6250385475		ACEITÁVEL	08/03/2017	08/03/2017	19/03/2017 00:15

DADOS DO CLIENTE

CÓDIGO	NOME	Nº VISTORIA CLIENTE	ENDOSSO/PROPOSTA/APÓLICE	GRUPO COTA	AGÊNCIA FILIAL / DIRETORIA
791	GESTTO				
SETOR / CENTRO DE CUSTO	CÓD. DBU				

DADOS GERAIS

SOLICITANTE	UNIDADE DEKRA	Tipo Laudo
GESTTO	625 - INTACTO VISTORIA DE VEICULOS LTDA	DOMICILIO
VISTORIADOR		
13195 - KAYQUI DA SILVA MOURA		

PROPONENTE

NOME PROPONENTE	CEP			
GESTTO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	29056310			
ENDEREÇO PROPONENTE	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO	
RUA CONSTANTE SODRE	1		SANTA LUCIA	
CIDADE	UF	TELEFONE PROPONENTE	PESSOA (F/J)	CPF / CNPJ - PROPONENTE
VITORIA	ES	(27) 1111-1111	JURÍDICA	12.851.516/0001-29
E-MAIL PROPONENTE				
NaO POSSUI				

DADOS DO VEÍCULO

NÚMERO CRLV	RENAVAM	NÚMERO NOTA FISCAL	CRLV EM NOME DE
N PORTAVA	00000000000		DETRAN ES
PESSOA CRLV (F/J)	CPF / CNPJ - CRLV	NR. CHASSI	CHASSI REMARCADO (S/N)
JURÍDICA	28.162.105/0001-66	9C2JC30705R107600	NAO
NR. MOTOR	NR. DO MOTOR DESALINHADO?	MOTOR COM NOTA FISCAL?	MOTIVO N/INF.
JC30E75107600	NAO	NAO	
PLACA	COMBUSTIVEL	MODELO	
MQN7262	GASOLINA	CG 125 FAN GAS 0P BASICO	
<input type="checkbox"/> IT	CÓDIGO VEICULO	MODELO CLIENTE	
FABRICANTE	019016098		
HONDA	CODIGO VEICULO CLIENTE	ANO FAB.	ANO MOD.
FABRICANTE CLIENTE		2005	2005
	TIPO PINTURA	DATA CINTO DE SEGURANÇA	LOTAÇÃO/CARGA
	C - COMUM		LOTAÇÃO
NR. PORTAS	COR		CAPACIDADE
0	AZUL		2
ALIENADO A		PLACA VERMELHA	DATA HOMOLOGAÇÃO GÁS
		NÃO	
CIDADE EXP. CRLV	UF CRLV	NR. CARROCERIA	CATEGORIA
BARRA DE SAO FRANCISCO	ES		PARTICULAR
	DATA EMISSÃO CRLV	MOTIVO NÃO INFORMADO	
	08/03/2017	NAO VISIVEL	
NR. CAMBIO	MOTIVO NÃO INFORMADO	TIPO CAMBIO	TIPO DE VEICULO
	NAO VISIVEL	MANUAL	MOTOCICLETA
		VEIC. TRANSFORMADO (S/N)	KILOMETRAGEM
		NAO	1
VALOR VEICULO CLIENTE			
3.194,00			

FOTOS



CRLV



COMPARTIMENTO DO MOTOR



NÚMERO DO MOTOR



NÚMERO DO CHASSI



HODÔMETRO



PAINEL INTERNO DO VEÍCULO



DIANTEIRA C/ LATERAL DIREITA



TRASEIRA C/ LATERAL ESQUERDA



PROTOCOLO DECALQUES



ADICIONAL 1



ADICIONAL 2

VEÍCULO DE CARGA

MARCA DA CARROCERIA	NR. CARROCERIA	FORMA CARROCERIA	MATERIAL CARROCERIA
TIPO CARROCERIA	NR. EIXO DIANTEIRO	NR. EIXO TRASEIRO	RODOAR (S/N) QTD RODOAR TIPO CABINA

ACESSÓRIOS

ACESSÓRIO	MARCA/COMPLEMENTO	FUNCIONA
57 - PNEUS LISOS		

AVARIAS

ITEM	AVARIA	TAMANHO	VALOR PEÇA	FUNP	PINEL	ÉTAP	TOTAL HORAS	VALOR HORAS	
1 - BANCOS	F - TROCA	999	346.12	0	0	0	2	0.00	
10 - ESPELHO RETROVISOR DIREITO	FA - FALTA	999	46.56	0	0	0	0		
11 - ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO	FA - FALTA	999	46.56	0	0	0	0		
69 - CARENAGEM TRASEIRA CENTRAL	F - TROCA	999	118.16	0	0	0	0		
75 - FAROL DIANTEIRO	F - TROCA	999	159.66	0	0	0	0		
77 - LANTERNA TRASEIRA	F - TROCA	999	98.03	0	0	0	0		
84 - PÁRA-LAMA DIANTEIRO	F - TROCA	999	99.08	0	0	0	0		
86 - PAINEL DE INSTRUMENTOS	F - TROCA	999	484.72	0	0	0	0		
				Total:	0	0	2	2	0
				Total Reparo:				1398.8899999999999	
				% do valor de Reparo:				43.80%	

INFORMAÇÃO TÉCNICA

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- 1 - NADA CONSTA NO BANCO DE DADOS DEKRA
18 - DOCUMENTACAO NAO APRESENTADA

OBSERVAÇÃO PARECER TÉCNICO

TANQUE RASGADO TROCA



São Paulo, 04 de maio de 2017

De: DEKRA VISTORIAS E SERVICOS LTDA

Para: INTACTO VISTORIAS DE VEICULOS LTDA

Att:

Laudo:

6250385475

Data de Cadastro:

08/03/2017

DADOS DO VEÍCULO

Veículo	Código Veículo	Placa	ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	NR PORTAS	COMBUSTÍVEL
CG 125 FAN GAS 0P BASICO	019016098	MQN7262	2005	2005	0	GASOLINA

VALORES

VALOR DO VEÍCULO:

3.194,00

FONTE:

MOLICAR - ELETRÔNICO

COM ACESSÓRIOS:

3.194,00

VALOR DOS IMPLEMENTOS:

0,00

TOTAL VEÍCULO:

3.194,00

VARIACÃO REGIONAL:

0,00 %

VARIACÃO REGIONAL: R\$

R\$ 0,00

VARIACÃO REMARCADO:

0,00 %

VARIACÃO REMARCADO: R\$

R\$ 0,00

VARIACÃO SUGERIDA:

-38,00 %

VARIACÃO SUGERIDA: R\$

R\$ -1.213,72

VALOR DA MÃO DE OBRA:

0,00

VALOR DAS PEÇAS:

1.398,89

VALOR COMPL. MECÂNICO:

0,00

VALOR PNEUS:

330,00

VALOR TAPEÇARIA / ELÉTRICA:

0,00

Obs. 1: Fonte Acessório incluído, Valor de mercado 04 de maio de 2017**Obs. 2:** Depreciação "sugerida" de acordo com o estado de conservação do veículo.**Obs. 3:** Considerar **R\$ 0,00** por hora técnica para reparo de avarias.**Obs. 4:** Quantidade de horas para reparo: **2** horas.

VALOR COTADO:

251,39

ACESSÓRIOS

ACESSÓRIO

VALOR

57 - PNEUS LISOS

0,00

PENDÊNCIAS

Valor do Seguro + Licenciamento / Taxas:

0,00

Valor do IPVA:

0,00

Valor das Multas:

0,00

Total de Débitos:

0,00

OBSERVAÇÃO

PARECER:

ACEITÁVEL

GRUPO / COTA:

OUTROS:

VEÍCULO CONSERVADO * CRLV NAO APRESENTADO // * DEPRECIADO EM - 38 % DEVIDO ESTADO DE CONSERVACAO DO VEÍCULO // * VEÍCULO CONSERVADO CONFORME RESOLUCAO DO CONTRAN 623/2016